



Abb. 1 Eingestürzte Wiener Reichsbrücke



Abb. 2 Bauwerksprüfer im Hohlkasten einer Stahlbrücke



Abb. 3 RÜB Schwanenplatz



Abb. 4 Brücke Ostumfahrung Vaihingen, Prüfung



Abb. 5 Kombination Steiger / Schiff, Neckar



Abb. 6 Privates Bauwerk über Stadtstraße und SSB



Abb. 7 Hubsteigereinsatz Prüfung Untersicht



Abb. 8 Gitterrostbelag



Abb. 9 Ansicht Ferdinand-Leitner-Steg




Abb. 10 Magnetinduktive Prüfung Kabel



Abb. 11 Einrüstung Kabel und Pylon



Abb. 12 Bauwerk nach Instandsetzung